

◆ 萬向仿型木工機-加工件問題排解:

a. 加工件邊產生撕裂

排解問題可能：

1. 工作載台底座有無鎖緊
2. 上下樞擺角度鏢絲有無鎖緊
3. 載台上輪棘夾有無迫緊固定好工件
4. 主軸旋轉台有無鎖緊

b. 加工件產生偏移刀痕

排解問題可能：

1. 確認有無鎖好刀具
2. 主軸旋轉台與工作載台是否平行歸定位